NAMM488001 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007658 - 13/12/2022 - III.4 - E

Città di Somma Vesuviana

(Città Metropolitana di Napoli)

Piazza Vittorio Emanuele III
80049 – Somma Vesuviana (NA)

tel. 081 – 8939108
Fax 081 - 8939137

PEC:sindaco@pec.sommavesuviana.info

Alla c.a. del Dirigente Scolastico Scuola Secondaria Primo Grado San Giovanni Bosco -Summa Villa o prof.ssa Rosa Liguoro

Oggetto: Trasmissione nota prot.n. 33419 del 13/12/2022

Gent.ma,

in allegato alla presente, si trasmette nota prot.n. 33419 del 13/12/2022 "controllo sulle autocertificazioni rese – S.C.A. signor Mele Luigi pr. 33007 del 09/12/2022 – art. 71, comma 1 del d.P.R. 445/00 e s.m.i.", dove si conclude che l'immobile ospitante la Scuola Secondaria di Primo Grado San Giovanni Bosco – Summa Villa ubicata alla Via Bosco n. 15 è provvisoriamente agibile.

Tanto si doveva, porgo distinti saluti.

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NAPOLI) ORGANI ISTITUZIONALI

Il Sindaco
dott. Salvatore Di Sarno
Salvatore Di Sarno

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - Prot. 0033419 Usc 0007658 2022
NAMM488001 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007658 13/12/2022 - III.4 - E

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
P.O. 3 – SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO
Provincia di Napoli

CONTROLLO sulle autocertificazioni rese – S.C.A. signor MELE LUIGI pr.. 33007 del 09/12/2022 – art. 71, comma 1 del d.P.R. 445/00 e s.m.i.

L'ufficio esamina la *S.C.A.* inoltrata dal sig LUIGI MELE con **pr. n. 33007 del 09/12/2022** relativa all'immobile sito alla via Bosco n. 15, Fl 18, p.lla 252, sub *9* ***a verifica delle autocertificazioni in essa rese.*** La S.C.A. in esame presenta la seguente documentazione:

1. ***SCIA;***
2. ***RELAZIONE TECNICA;***
3. ***RELAZIONE DI CALCOLO;***
4. ***VERIFICA STATICA;***
5. ***PROVE SUI MATERIALI;***
6. ***COLLAUDO ING AUTORINO;***
7. ***DICHIARZIONE AGIBILITA';***
8. ***SCIA VVFF;***
9. ***ARMATURA TRAVI;***
10. ***CARPENTERIA 3° IMPALCATO;***
11. ***PILASTRI;***
12. ***PLANIMETRIA SCUOLA;***
13. ***APE;***
14. ***IMPIANTI 1;***
15. ***IMPIANTI 2;***
16. ***DOCUMENTO ING D'AMBROSIO;***
17. ***DOCUMENTO MELE LUIGI;***

Inoltre è stata trasmessa per l'immobile di cui è porzione il sub 9 **VULNERABILITA' SISMICA pr. 33160 del 12/12/2022 – pr. 33338 del 13/12/2022 – pr. 33339 del 13/12/2022 – pr. 33340 del 13/12/2022,** costituita dai seguenti allegati:

1. ***VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA;***
2. ***INDAGINI GEOGNOSTICHE;***
3. ***RELAZIONE SISMICA;***
4. ***RELAZIONE GEOLOGICA;***
5. ***PIANTE SEZIONI E PROSPETTI;***
6. ***TAV. 2_CARPENTERIA SOLAIO DI COPERTURA;***
7. ***TAV.3 _ARMATURA SOLAIO DI COPERTURA;***
8. ***TAV.4_CARPENTERIA ED ARMATURA SCALA;***
9. ***TAV. 5_CARPENTERIA FONDAZIONI;***
10. ***TAV. 6_ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE;***
11. ***TAV. 7 CARPENTERIA 1 E 2 IMPALCATO;***
12. ***TAV. 8 CARPENTERIA 3 IMPALCATO;***

NAMM488001 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007658 - 13/12/2022 - III.4 - E

13. *TAV. 9 CARPENTERIA 4 IMPALCATO;*
14. *TAV. 10 CARPENTERIA 5 IMPALCATO;*
15. *TAV. 11_ ARMATURA TRAVI_1_2_3_4_5_IMPALCATO;*
16. *COLLAUDO ART. 7_1086;*
17. *RSU ART. 6_1086;*
18. *CERTIFICATI PROVE DI COMPRESSIONE CLS E TRAZIONE ACCIAIO;*
19. *CERTIFICATI PROVE PACOMETRICHE;*
20. *GRAFICI RILIEVO ARCHITETTONICO;*
21. *GRAFICI STRUTTURALI;*

Preso atto che:

- La S.C.A. in esame è parziale ai sensi dell'art. 24, comma 4, lett. a) del Dd.P.R. 380/01 e s.m.i. ed è relativa al singolo sub. 9;

Rilevato che:

- Gli aspetti inerenti alla sicurezza impiantistica sono soddisfatti come riportato nella relazione di adeguatezza strutturale della scuola secondaria di I grado ubicata alla via Bosco, 15 pr. 15293 del 10/06/2022.
- Come emerge dalla certificazione elaborata a supporto della S.C.A. n. 33007 del 09/12/2022 dall'ing. Gaetano D'Ambrosio, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli al n. 8582, sul collaudo a firma dell'ing. Michele Autorino, già menzionato nella relazione n. pr. 15293 del 10/06/2022, "...da una verifica a carichi verticali e dalle prove di laboratorio eseguite risulta che per i carichi verticali derivanti dal cambio di destinazione d'uso del piano come scuola, *il collaudo risulta efficace...*";

Richiamato

- *la Sentenza n. 413 del 19/02/2014, la Sentenza n. 1667 del 23/09/2014 TAR CAMPANIA Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)" che recita "... in pendenza di rilascio di condono edilizio, l'amministrazione deve valutare la possibilità di emettere certificato di agibilità provvisoria, nelle more della definizione del procedimento di condono edilizio".*

Pertanto, ATTESO quanto sopra,

SI CONCLUDE

CHE le autocertificazioni rese nella S.C.A. parziale pr. n. 33007 del 09/12/2022 *sono fondate*, anche CONSIDERATO quanto prodotto con VULNERABILITA' SISMICA pr. 33160 DEL 12/12/2022 – pr. 33338 del 13/12/2022 – pr. 33339 del 13/12/2022 – pr. 33340 del 13/12/2022 e per gli effetti l'immobile sito alla via Bosco n. 15, Fl 18, p.lla 252, sub 9 è provvisoriamente agibile.

Arch. Monica D'Amore

Ing. Michele Ragosta

IL RESPONSABILE di P.O.3
Dott.ssa SIMONA ACCOMANDO

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - (NAPOLI) - SERVIZI TECNICI - URBANISTICA - P.O.3